

Muinsuskaitseametile.

TÖÖKIRJELDUS.

Objekt: paekivist rist Emmaste kalmistul.

Algne seisukord: tugevalt erodeerunud, keskelt pooleks murdunud.



Tehtud tööd: Rist eemaldatud aluselt, alus maast välja kaevatud ja auk täidetud kivikilluga. Detailid niisutatud, leotatud vee ja roheline seebiga, puhastatud harja ja puuspaatliga. Murdumiskoht puhastatud terasharjaga, puuritud 10mm. augud roostevabast tihvtide jaoks. Risti pooled liimitud kokku PU liimiga „Sikaflex-11FC“.



Vuugid ja väiksemad praod täidetud toonitud vee- ja külmakindla plaatimisseguga. Toonimiseks kasutatud tsinkvalget.

Rist koos alusega paigaldatud endisele kohale, maapind tihendatud kivikillu ja liivaga.



Töö teostaja: Aigor Soika, OÜ Soikka juhatuse liige, kiviraidur
Koostatud 10.mai 2009