

Muinsuskaitseametile

TÖÖKIRJELDUS.

Objekt: Paekivist rist Emmaste kalmistul.

Algne seisukord: Risti otstest murdunud kolm tükki, kõrval maas.



Tehtud tööd: Rist puhastatud, tihvtitud ja liimitud PU liimiga „Sikaflex-11FC“



Alus maas välja kaevatud, puhastatud ja rist tapiga kinnitatud.



Töö teostaja: Aigor Soika, OÜ Soikka juhatuses liige, kiviraidur.
Koostatud 12.okt.2009