

Muinsuskaitseametile

TÖÖKIRJELDUS.

Objekt: Paekivist rist Emmaste kalmistul.

Algne seisukord: Rist pooleks murdunud, maasse vajunud aluse alumine osa hävinud.



Tehtud tööd: Rist toimetatud töökotta, leotatud ja pestud roheline seebiga. Murdekoht puhastatud terasharjaga, puuritud augud tihvtidele ja kokku liimitud.



Aluse pealmine, säilinud osa pestud ja puhastatud, pinda tehtud sisselõiked paremaks haakumiseks, puuritud tihvtiaugud.



Alusele valatud betoonist juurde puuduv osa.



Rist paigaldatud tagasi Emmaste kalmistule.



Töö teostaja: Aigor Soika, OÜ Soikka juhatuse liige, kiviraidur.
Koostatud 12.okt.2009